

NO – instruktioner for bruk av maskene **5120, 5230, 5330, 5430**
NAUDOJIMAS Nesilaikant šis nurodymų ar nedėvintukaukės užterštieji aplinkoje, gali sukelti rimtą žalą sveikatai.
* Sis respiratorius nepaudojama deguonies.
* Naudokite respiratorius tik tinkamai vėdinamos patalpos su atmosfera, kuriame yra ne mažiau kaip 19,5 % deguonies.
* Pasirinkite kaukes / filtras pagal teršalų koncentraciją (žr. lenteles).
* Aplinkoje, kurioje dujos yra sunki nustatyti (besonkis, bekvapūs), naudoti šios filtrus kuria tikimasi pagal instrukcijas. Tais atvejais, kai aplinkos atmosfera nežinoma naudoti autonominį kvėpavimo aparatai.
* Kaukės dėvėjami turi palikti darbu ar vieta nedelsiant ir pateiksite respiratorių. Jei kaukė yra pažeista/ Ir jei kvėpavimas tampa sunkus/Devejuos jausitis apsvaigęs ar pavargęs /Jei/ų devėjimas įkvėpus kvapą arba skani.
* Naudokite kaukę griežtai pagal instrukciją. Visi nesąjonių klausimus kreiptis MOLDEx-Metric.
* Respiratorių turi būti naudojami pagal instrukcijas.
* Jei respiratorių naudojimas devėjotus turi bairžda, arba vėduoiant nepastojai ilgai, respiratorių gali tinkamai neprigulisti ir neapsaugoti.
* Niekada ne-modifikuoti, nekeisti kaukės.
* Kaukės devėjotus turi būti gerai suspažiuos su naujumoju instrukcija.
* Nenaudojamą kaukę turi būti laikoma švarioje aplinkoje/SPEJIMAS Nenaudokite respiratorių nevėdinamos patalpos ar uždarose konteineriuose. Paskaitykite skyrių „kasečių tarnavimo laikas“ PRIEŠ NAUDOJIMĄ Patikrinkite kaukę prieš naudojimą. Jei yra nors menkiausias pažeidimas, kaukę turi būti pakeista.
* Patikrinkite filtrų identifikacijos žymeimus, naujumoju datas „nuo iki“
* Patikrinkite ar kaukė nėra purvina, deformuota, pažeista.
* Patikrinkite ikėpvimo ir ikėpvimo vožtuvus.
* Patikrinkite kaukę dirželius, jie negali būti virye.
RIŠTAVIMAS
PRITAIKIMAS
1) Užsidėkite kaukę ant nosies, dirželius užtikrinti, kad būtų gerai pritvirtinti.
2) Užtraukite dirželius už galvos juos.
3) Užtraukite dirželius iki reikiamo atstumo.
KAIP PATIKRINTI
AR TINKA PLYE
Iškvepiant orą kaukė turi prigulisti prie veido. Užspauskite vožtuvus, lėtai ikėpvkite. Jei yra nereik neproana, reiška, užsidejtie teisingai, jei yra proana, reiška susireguluoti dirželius. Jei nepavyks susireguluoti kaukę, eiti į užterštą aplinką draudžiama.
KASETES IR KIETIJIŲ DALEIŲ FILTRŲ TARNAVIMO LAIKAS
Pakeiskite kaukę ne ilgiau kaip po 6 mėnesių po įpakavimo. Pakeiskite kaukę iki karto, jei ji pažeista dujų. Taip pat, kai kvėpavimas tampa žyviu sunkusiu.
PUS KAUKĖS
PRIZIURDAS
MOLDEX CompactMask gali būti naudojamo vieno individualaus naudojoto kaip daugiametis puskauke arba gali būti naudojamo kaip vienkartinę kvėpavimo tuko apsaugos priemonę. Jei nuspręsite puskaukę naudoti pakartotinai, turite būti labai atsargūs, kad būtų išvengta užteršimo.
Užterštą puskaukę naudoti vėl draudžiama.
Užterštą puskaukę reikia nuvalyti, suvalyti, neutralu vandeniu. Neleiskite filtrams kontakui su vandeniu ar valikliu. Įsitikinkite, kad puskaukę yra visiškai sausa visą prieš patalpindami į saugyklą SAUGOJIMAS Laikyti respiratorių, tinkamoje temperatūroje, sausoje, neužterštoje aplinkoje. Saugokite kaukę nuo tiesioginių saulės spindulių ar karščio. Akreiptikite dėmesį, kada pakuoė būo atidaryta pirmą kartą.
FILTRŲ SŪNALI
KINIMAS Išmeskite kaukę pagal taikytinas taisykles ir nuostatas, reglamentuojančias pavojingas atliekas. Pasirinkite su savo vietos aplinkos apsaugos institucijos apie atliekamą kūrą.
GARANTUJAMA
Visos garantijos teisis tam negociacijomis, jei produktas buvo naudojamos ne pagal paskaitos arba nesilaikant instrukcijas. Filtrai tyla ir ir panaudojamos.
Gaminio pasirinkimo tyrimus / filtrų tipai ir naujumoju nosies
[EN405:2001+A1:2009]

| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <i>Aprasytas/Dujų filtras</i> | <i>Didžiausias panaudojimo lygis*</i> | <i>Produktu kodas</i> |
| FFA1P2 R D Organinės dujos ir garai, virimo temp. > 65°C, + neotkis dulkes, rūkas ir garai | 1000 ppm ar 10 x WEL, kuris žemesnis | 5120 |
| FFA2P3 R D Organinės dujos ir garai, virimo temp. > 65°C, + visų rūkų ir dūmų | 5000 ppm ar 10 x WEL, kuris žemesnis | 5230 |
| FFABE1P3 R D Organinės dujos ir garai, virimo temp. > 65°C, neorganinės dujos, rūgščių dujos + visos dulkes, rūkai ir garai | 1000 ppm ar 10 x WEL, kuris žemesnis | 5330 |
| FFABE1P3 R D Organinės dujos ir garai, virimo temp. > 65°C, + visos dulkes, rūkai ir garai | 1000 ppm ar 10 x WEL, kuris žemesnis | 5430 |

WEL = Workplace Exposure Limit (bendra darbo aplinkai/)
Dujų ir kietųjų dalelių derinimas didžiausia leistina naujumoju lauka turi būti nustatoma, atsižvelgiant į tai, kuri mažesnė iš tų dviejų vertių t.y. taikoma mažesnė riba.
Žymejimas „R“ - kaukė yra daugiametis naujumoju žymejimas „D“ - kaukė greičia dolomitu dūmų užsikimšimo testą

LV=5120,5230,5330,5430
pusmaksų lietošanas instrukcija
lietošana
Sis instrukcijas norāzu neievērojāna un nespeja garezti valkāt šo pusmaksu biastomas zonos var negarantēti valkātāja veselību un izraisīt neatgriezeniskus bojājumus.
1) Pirms lietošanas izlasiet šīs instrukcijas norāzu.
2) Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
3) Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm.
* Valkājotiem ar bārdū, vaigbārdū, garām usām vai specifisku sejas formū jāizmēģin vērā, ka pusmaksā šo apstākļu pēc var nepieglūti tik labi, kā tai būtu jābūt.
* Nekad nedarbojies ar pusmaksu ar mērki to pārveidot vai izmainīt.
* Maskas valkājotājam jābūt pazīstamam ar noteiktā ieteikumiem un instrukcijām par pareizu pusmaksas lietošanu un nānsiem pār tās piekļaušanos sejai.
* Maskas nelietošanas laikā, tā ir jāglabā ārpus pieeļojamoji vielu zonas. Brīdinājums: Nelietot pusmaksu tādās sliktā vēlnētās un nevēlamās mazās telpās kā kmlenietu un citas līdzīgas vidēs.
Pievērst uzmanību šīs instrukcijas sadaļai "Filtru izmaiņas un drošības norādes".
* Lietojot pusmaksu pirmas lietošanas reizi, kurū gaisa sastāvā ir vismaz 19,5% skābekļa.
* Izvēloties pusmaksu no filtru kombināciju, vadoties pēc biastomo vielu koncentrācijas (skatīt tabulu). Strādājot vidīs ar gāzēm, kurām klātbūtni ir grūti identificēt (bez smakas un garšas), filtrus var lietot tikai gadijums, kad to lietošanu konkrētās specifiskās vidēs pieļauj un apraksta speciālās zādz lietošanai paredzētās instrukcijas. Vidēs, kur gaisa sastāvs un īpašības ir nezināmas vai mainīgas ir jālieto ar gaisa pavedi aprīkots elpošanas aizsargājošais aparāts).
* Zēmak aprakstītajos gadijums pusmaksas lietojām nekavējoties ir jāpārsta elpošanas zona un jāizvērtis pusmaksā ar jaunū: Pusmaksai ir iebkura viedā bojājums/Eļpošana klūst apgrūtināsa/Maskas valkātājam skat rēlēt galva vai parādās nespēks un izteikts nogurums/Maskas valkātājs skat sūpāt biežākas vienas gārsu vai smaržu.
* Pusmaksā vienmēr jālieto vienlaikus ar abām pusmaksām.
* Ja rodas kāds jautājums, domājiet, ka nepieciešama palīdzība, kontaktējieties ar MOLDEx-Metric.
* Pusmaksā ir jālieto tikai saskārā ar to uz lietošana attiecināmiem noteikumiem un drošības norādēm